




# PAL Рефрактометр

## Как использовать



## Ошибки при измерении

- |                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Низкий заряд батареи | <br>Установка на ноль не удалась | <br>Недостаточное количество образца | <br>За пределами диапазона измерений |
| <br>Слишком светло       | <br>Темп. ошибка (слишком низко) | <br>Темп. ошибка (слишком высоко)    | <br>Неисправность                    |

## Внимание

\*Тщательно вымойте и высушите после использования  
\*Уберите масляные остатки образца спиртовым или мыльным раствором